

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 103
_____ Р.Р. Хоружая
« 10 » декабря 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты
- 1.2. Адрес объекта: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3671,3 кв.м
 - часть здания: 1 этажа (или на _____ этаже), 1238,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка да
- 1.4. Год постройки здания: 1989 г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169934, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; _____
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: да, (описать насыпной грунт, бордюры, асфальт)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условно доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на кресла-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с заменой водосборной решетки, поручней), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информации может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выполнить работы в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012
2	Вход (входы) в здание	Выполнить работы в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Выполнить работы в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Выполнить работы в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012
5	Санитарно-гигиенические помещения	Выполнить работы в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Выполнить работы в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выполнить работы в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012
8.	Все зоны и участки	Выполнить работы в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016 – 2020 годы

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Муниципального образования городской округ «Воркута» Республики Коми на 2016 – 2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _
ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) отдел надзорной деятельности

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Администрация муниципального образования городской округ «Воркута»

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов общество инвалидов города Воркуты;

4.4.6. другое обеспечение финансирования

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _ л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на _ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 0 л.

Позтажные планы, паспорт БТ: на 19 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Заведующий МБДОУ № 103 Р.Р. Хоружая
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Заместитель заведующего по АХР С.А. Андрейчук
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старший воспитатель И.В. Ховрина
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов Руководитель И.В. Черниченко
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №_____) Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от «10» декабря 2015 года

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №103 «Русалочка» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нет	все	СП 59.13330.2012	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Асфальт, выбоины	Все	Выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	Выровнять асфальт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Не покрашены ступени	Все	Выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	Выкрасить ступени в желтый цвет
1.4	Пандус (наружный)	есть			Не соответствует своду правил	К	Выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	Реконструкция
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Заменить и установить знаки	Все	Выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	Привести в соответствие, установить знаки
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД			капитальный ремонт. Капитальный ремонт, выполнить съезды

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «10» декабря 2015 года

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №103 «Русалочка» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствие всех средств: акустических, тактильных, визуальных	Все	Привести в соответствие СП 59.13330.2012	Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства
2.2	Пандус (наружный)	есть			Пандус не соответствует СП 59.13330.2012	к	Привести в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012	Реконструкция пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Размер: перед дверью № 1 – 2,58 х 1,27; перед дверью № 2 – 2,60 х 1,37	Все	Привести в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012	Реконструкция, закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства
2.4	Дверь (входная)	№ 1 есть № 2 есть			Бетонное покрытие У входа № 1: 1,96 х 0,96 железная 1,91 х 0,88деревянная У входа № 2: 1,96 х 0,90 железная 1,91 х 0,88деревянная	к, о, с	Привести в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012	Закупить и установить двери, визуальные, тактильные и акустические средства
2.5	Тамбур ОБЩИЕ требования к зоне	№ 1 есть			1) 1,28 х 1,18 2) 1,42 х 1,44 3) 3,06 х 1,4	Все	Привести в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012	Реконструкция
		№ 2 есть			1) 1,33 х 1,28 2) 1,44 х 1,5 3) 3,07 х 1,48			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	ВНД			Капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка знаком с обратной связью

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от «10» декабря 2015 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №103 «Русалочка» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			СП 59.13330.2012 отсутствуют тактильные, акустические и визуальные средства	к, о, с	Привести в соответствие	Приобрести и установить тактильные, акустические и визуальные средства
3.2	Лестница (внутри здания)	нет				к, о, с		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			СП 59.13330.2012 отсутствуют тактильные, акустические и визуальные средства	Все	Привести в соответствие	Приобрести и установить тактильные, акустические и визуальные средства
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД			Капитальный ремонт, приобретение визуальных, тактильных и акустических средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «10» декабря 2015 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №103 «Русалочка» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания	есть			Отсутствие тактильных, визуальных и акустических средств	Все	СП 59.13330.2012	Закупка и установка тактильных, визуальных и акустических средств
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Капитальный ремонт, приобретение визуальных, тактильных и акустических средств
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «10» декабря 2015 года

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №103 «Русалочка» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет				Все		
5.2	Душевая/ванная комната	нет				Все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная) ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Капитальный ремонт, с перепланировкой помещения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «10» декабря 2015 года

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №103 «Русалочка» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие			
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие		Привести в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012	Закупка и установка средств
6.3	Тактильные средства ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-		

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от «10» декабря 2015 года

Результаты фото-фиксации на объекте